

ユーザーズマニュアル

A-Link
ALE シリーズ
デジタル入出力ユニット

安全にお使いいただく為に

本製品を安全かつ正しく使用していただく為に、お使いになる前に本書をお読みいただき、十分に理解していただくようお願い申し上げます。

安全にお使いいただく為に

[安全上の記号と表示]

本書では、本製品を安全に使用していただく為に、注意事項を次のような表示と記号で示しています。これらは、安全に関する重大な内容を記載しておりますので、よくお読みの上、必ずお守りください。



誤った取扱いをすると、死亡又は重傷を負う可能性が想定される場合を示します。

警告



誤った取扱いをすると、傷害や軽傷を負う可能性及び物的損害の発生が想定される場合を示します。

(なお、注意に記載した事項でも状況によっては重大な事故に結びつく場合もありますので、必ずお守りください。)



- 本製品をご使用になられる前に必ず本書をよくお読みいただいた上で、ご使用ください。
- 本製品の設置や接続は、電気的知識のある技術者が行ってください。設置や交換作業の前には必ず本製品の電源をお切りください。
- 本製品は本書に定められた仕様や条件の範囲内でご使用ください。
- 異常が発生した場合は、直ちに電源を切り、原因を取除いた上で、再度電源を投入してください。
- 故障や通信異常が発生した場合に備えて、お客様でフェールセーフ対策を施してください。
- 本製品は原子力及び放射線関連機器、鉄道施設、航空機器、船舶機器、航空施設、医療機器などの人身に直接関わるような状況下で使用される事を目的として設計、製造されたものではありません。人身に直接関わる安全性を要求されるシステムに適用する場合には、お客様の責任において、本製品以外の機器・装置をもって人身に対する安全性を確保するシステムの構築をしてください。



- 電源に最大 DC30V 以上を印加しないでください。印加すると内部が破損するおそれがあります。
- 本製品の導電部分には直接触らないでください。製品の誤動作、故障の原因になります。
- 本製品を可燃性ガスのあるところでは使用しないでください。爆発のおそれがあります。
- 制御線や通信ケーブルは動力線、高圧線と一緒に配線しないでください。10cm 以上を目安として離して配線してください。
- 本製品内に切粉や金属片等の異物が入らないようにしてください。
- 本製品は分解、修理、改造を行なわないでください。
- 氷結、結露、粉塵、腐食性ガスなどがある所、油、薬品などがかかる所では使用しないでください。製品の損傷、誤動作の原因となります。
- 入力端子には規定の電圧を入力してください。製品の損傷、誤動作の原因となります。
- 取付けネジは規定のトルクで締付けを行ってください。締付けがゆるいと本製品の脱落による破損や防滴効果が得られないおそれがあります。締付けが強すぎると取付け部の破損のおそれがあります。
- 端子ネジは規定のトルクで締付けを行ってください。締付けがゆるいと抜けやすくなり、接触不良や誤動作、感 電のおそれがあります。

目 次

はしめに	
1)概要	
2)システム構成	
3) ソフト開発について	3
第1章 一般仕様	
1-1 電気仕様	-1
1ー2 環境仕様及び質量1	—1
1-3 通信仕様1	—2
1-4 デジタル入力部仕様	—2
1-5 デジタル出力部仕様	—3
1-6 梱包内容1	—3
第 2 章 A-Link 通信	
2-1 スレーブアドレスの割付け	2—1
2一2 最大通信距離	2-1
2-3 最大接続可能 A-Link スレーブ数 ········2	2-2
第3章 各部の名称	
3-1 各部の名称と説明	R—1
о . пиродительну	, .
第4章 設定	_
4-1 スレーブアドレスの設定	↓ —1
Att	
第 5 章 A-Link 通信データ	
5-1 DI/DO エリア5	i—1
5-2 デジタル入力ユニット	i− 1
5-3 デジタル入出力ユニット	5—2

第6章 設置	
6-1 取付け場所6-	-1
6-2 DINレールによる取付け	·1
6-3 ネジによる取付け	-3
第7章 接続	
7—1 A−Link 通信ライン····································	·1
7ー2 PNP タイプ入出力····································	
7-2-1 電源及びフォトカプラ入力····································	
7ー2ー2 電源及び FET 出力 ···································	-4
7-3 NPN タイプ入出力	-5
7-3-3 電源及びフォトカプラ入力7-	
7-3-4 電源及び FET 出力 ···································	-6
第8章 トラブルシューティング	
8-1 トラブルシューティング8-	-1
0 1199,002 7429	•
第 9 章 付録	_
9-1 品名、型式9-	
9-2 外形寸法図9-	
9-3 コネクタ及びケーブル9-	-3
第 10 章 別売品	
10-1 モジュラー通信ケーブル10-	-1
10-2 終端抵抗	-1

はじめに

1) 概要

ALE シリーズデジタル入出力ユニットは、A-Link 通信で構築されたシステムに取付ける A-Link スレーブで、A-Link スレーブを複数台接続することにより、一つの A-Link マスタで最大 2016 点(最大入力 1008 点/最大出力 1008 点)のデジタル入出力制御を行うことが可能です。

本製品は、各負荷に対し電源の供給が可能な負荷電源共通タイプとなっており32点入力ユニット、16点入力16点出力ユニットを用意しております。(品名型式一覧表参照)

デジタル入出力部のインタフェースは、脱着が容易なコネクタタイプとなっております。

又、一つの A-Link マスタに本製品の他に、位置決めユニット、アナログユニット等の、他の A-Link スレーブとの混在接続も可能ですので、あらゆる機器の制御システムとしてご利用頂けます。

(一つの A-Link マスタに対し最大 63 台の A-Link スレーブが接続可能です。)

通信速度は 6Mbps(推奨) / 12Mbps、通信方式は 4線式全二重/2線式半二重通信が本体のディップスイッチで設定可能となっております。

e-CON(Easy & Economy Connector) は主要なコントローラメーカ、センサメーカ及びコネクタメーカで検討・推進しているセンサコネクタ標準です。


仕 様 通信速度 MIL コネクタ 品 名 型式 通信モード 入出力点数 (Mbps) 入出力点数 全二重 半二重 6 12 IN OUT IN OUT 32 点入力ユニット(PNP) ALEPW0P-0 0 0 0 0 32 16 16 点入出力ユニット(PNP) ALEPFFP-0 0 0 0 0 16 8 8 32 点入力ユニット(NPN) ALEPW0N-0 0 0 0 0 16 32 16 点入出力ユニット(NPN) ALEPFFN-0 0 8 0 0 0 16 16 8

品名型式一覧表

記載の型式は代表的な型式です。

バージョンアップなどで予告なく変更する場合がありますので、詳細は購入の際にご確認ください。

2) システム構成



(※1) 終端の A-Link スレーブには終端抵抗内蔵コネクタ(HLS-END)を取付けてください。 (終端抵抗内蔵の A-Link スレーブの場合は終端抵抗(TERM)を ON にしてください。)

3) ソフト開発について

(1) アプリケーションソフト

A-Link スレーブの制御を行うには、A-Link マスタにアプリケーションソフトが必要です。 アプリケーションソフト開発支援用に以下のソフトを用意しています。

- 1) アプリケーションソフト開発用関数
- 2)Windows 環境用に A-Link DLL
- 3) 開発支援ソフトとして、テストツール及びサンプルソフト
- (2) 説明書など資料について

アプリケーションソフト開発用に以下の資料を用意しています。

- 1) ALE シリーズデジタル入出力ユニット ユーザーズマニュアル 本書であり、本製品の取扱い説明を記述しています。
- 2) A-Link DLL ユーザーズマニュアル ドライバ、DLL のインストール方法を含め A-Link マスタの全般的な解説を記述しています。
- 3) A-Link DLL リファレンスマニュアル

A-Link マスタから A-Link スレーブの制御を実行する為に必要な関数及び、A-Link スレーブとのデータ通信の詳細を記述しています。

その他、システム開発のトータルサポートも承っていますので、個別的な要望に関しては、弊社営業窓口までご相談ください。

第1章 一般仕様

本章では、本製品の電気的仕様及び性能を一覧表形式で説明します。

1-1 電気仕様

項目			仕 様		
定格電圧			DG24V		
	電圧許容範圍	#	DC20.4~26.4V		
電源	内部	32 点入力ユニット	100A N.T.		
	消費電流	16 点入出力ユニット	100mA 以下		
	ステータス LI	ED(POWER)	グリーン		

1-2 環境仕様及び質量

		仕 様			
	使用周囲温度	0~55°C			
	保存周囲温度	−25 ~ 70°C			
	使用周囲湿度	10~90%RH(結露無きこと)			
	保存周囲湿度	10~90%RH(結露無きこと)			
物理的環境	使用雰囲気	腐食性ガス無きこと			
	ファーストトランジェントバースト	IEC61000-4-4 レベル3			
	ファーストトランジェントバースト	±2kV			
		IEC61000-4-2 レベル3			
	耐静電気放電	±6kV(接触放電法)			
		±8kV(気中放電法)			
外形寸法	32 点入力ユニット	56(W) x 170(H) x 27.3(D) mm(突起部含まず)			
	16 点入出力ユニット	30(11) * 170(11) * 27.3(以) 111111 (天起即召より)			

1-3 通信仕様

項目	仕 様
通信方式(※1)	2 線式半二重通信/4 線式全二重通信
絶縁方式	パルストランス絶縁
通信速度(※1)	6Mbps(推奨)/12Mbps
同期方式	ビット同期
誤9検出	CRC-12
通信距離	総延長 200m(6Mbps:推奨)/100m(12Mbps)
接続方式	マルチドロップ方式
インピーダンス	100 Ω
外部インタフェース	モジュラコネクタ(RJ-45)

(※1) ディップスイッチにより切換え可能です。

1-4 デジタル入力部仕様

項目		仕 様		
定格入力電圧 DC24V		DC24V		
入力電流		4mA 以下/点		
ON 電圧		15V 以上(各入力端子と-コモン間)		
OFF 電圧		5V 以下(各入力端子と-コモン間)		
入力インピ	ーダンス	5.6k Ω		
絶縁方式		フォトカプラ絶縁		
3 4 5A TIII	PNP	アクティブ High		
入力論理	NPN	アクティブ Low		
'⊞ 1• n± 88	OFF→ON	0.1ms 以下		
遅れ時間	ON→OFF	0.1ms 以下		
コモン数		1コモン		
ステータス LED		入力 ON 時点灯		
日本ワノン・ケ	7_ 7	コネクタ 37104-****-000FL(住友 3M 製)		
外部インタフェース		(****は住友 3M コネクタ適合電線対応表参照)又は MIL コネクタ		

1-5 デジタル出力部仕様

項目		仕 様		
定格出力電圧		DC24V		
定格出力電	流	0.1A/点 2A/ユニット		
絶縁方式		フォトカプラ絶縁		
出力形態		FET		
出力保護機	能	あり		
残電圧		0.5V 以下		
漏れ電流		0.1mA 以下		
↓ -△	PNP	アクティブ High		
出力論理	NPN	アクティブ Low		
では、中田	OFF→ON	0.05ms 以下		
遅れ時間	ON→OFF	0.5ms 以下		
コモン数		1 コモン		
ステータス LED		出力 ON 時点灯		
以立いた	7 7	コネクタ 37104-****-000FL(住友 3M 製)		
外部インタフェース		(****は住友 3M コネクタ適合電線対応表参照)又は MIL コネクタ		

住友 3M コネクタ適合電線対応表

カバー色	ワイヤーマウントプラグ 4 極	適 合 電 線				
		AWG No.	公称断面積	仕上り外径		
		AWG No.	mm SQ.	ϕ mm		
赤	37104-3101-000FL	24-26	0.14-0.3 未満	0.8-1.0		
黄	37104-3122-000FL	24-26	0.14-0.3 未満	1.0-1.2		
オレンジ	37104-3163-000FL	24-26	0.14-0.3 未満	1.2-1.6		
緑	37104-2124-000FL	20-22	0.3 以上-0.5	1.0-1.2		
青	37104-2165-000FL	20-22	0.3 以上-0.5	1.2-1.6		
グレー	37104-2206-000FL	20-22	0.3 以上-0.5	1.6-2.0		

1-6 梱包内容

名 称	員数	備考
本体	1 台	
取扱説明書	1 枚	A4 サイズ

第2章 A-Link 通信

本章では、A-Link の通信状態とアドレスの割付けについて説明します。

2-1 スレーブアドレスの割付け

A-Link スレーブは、1 つの A-Link スレーブに対し 1 つのスレーブアドレスを占有します。(32 点入力、出力ユニットは 2 つ)複数の A-Link スレーブを使用する場合は、このスレーブアドレスが重複しないように 1(0x01) ~63(0x3F)の範囲内で割付けてください。なお、スレーブアドレス割付けは通信ラインに対するもので A-Link スレーブの位置に関係なく、任意のスレーブアドレスを割付けることが可能です。



A-Link システムでは、スレーブアドレス 1 から順に最大スレーブアドレスまでスキャンする方式となっていますので、システム全体のスキャンタイムを短くするには、スレーブアドレスを 1 から順序よく設定する必要があります。

2-2 最大通信距離

最大通信距離とは、上位システムから最後の A-Link スレーブまでの総延長距離をいい、通信速度により最大通信距離を設定しています。




図 2-1 最大通信距離


通信速度	最大通信距離(総延長)
12Mbps	100m
6Mbps(推奨)	200m

2-3 最大接続可能 A-Link スレーブ数

上位システムに接続できる A-Link スレーブ数は、上位システムに組込まれた A-Link マスタから 2 つの A-Link 通信ラインが出ており、それぞれのラインに最大 32 台までの A-Link スレーブが接続可能です。 (A-Link は、63 台までしか認識できない為、2 ライン合わせて最大 63 台までとなります。)

<u>/</u>!注意

- 1) 2 つの A-Link 通信ラインに接続する A-Link スレーブの占有スレーブアドレス数が 63 以内であっても、片方の A-Link 通信ラインに 32 台を超える A-Link スレーブを接続した場合、 A-Link 通信が正常に動作しない場合がありますので、システム設計時に注意するようお願いします。
- 2) 複数スレーブアドレスを占有する A-Link スレーブ使用時はスレーブアドレスが 63 を超えないよう 注意が必要です。
- 3) 各通信ラインの最後の A-Link スレーブには、終端抵抗内蔵コネクタ(HLS-END)を取付ける必要があります。最後の A-Link スレーブが終端抵抗内蔵タイプの場合は、終端抵抗(TERM)を ON にしてください。




第3章 各部の名称


本章では、各部の名称と意味を説明します。 梱包内容に記載されていないコネクタ・ケーブル類はお客様にてご準備ください。 ケーブル(別売品)については「第 10 章 別売品」を参照してください。

3-1 各部の名称と説明

・32 点入力ユニット ALEPWOP-0/ALEPWON-0




・16 点入力 16 点出力ユニット ALEPFFP-0/ALEPFFN-0



No.	名 称	内	容		
1	DC24V 電源供給コネクタ				
			1	FG	
		3M 35610 A	2	P24	
			3	N24	
			4	NC	
		5番ピン 1番ピン	5	NC	
		適合コネクタ: 35505-6080-A00GF(住友 3M 製)			
2	IN/OUT コネクタ				
			1	P24	
			2	NC	
		1番ピン	3	N24	
			4	IN/OUT	
			4	IN/ 00 I	
		本へっさわり 07104 deleter 000FL (かナ 0M	生川)		
		適合コネクタ : 37104-****-000FL(住友 3M (****は住友 3M コネクタ適合電		1/3)	
3	L A−Link 通信コネクタ	(************************************	水水 で4X 少	iii./	
				4 線式	2 線式
				全二重通信	半二重通信
			1	NC	NC
			2	NC	NC
			3	TXD+	TR+
			4	TXD-	TR-
		8番ピン 1番ピン	5	RXD+	NC
		日本にクート第にクート	6	RXD-	NC
			7	NC	NC
			0	SLD	SLD
			8	(シールド)	(シールド)
		適合コネクタ:940-SP-360808-A108(スチ	 ュワート製)		

No.	 名 称		D	 勺 容			
4	CN IN コネクタ		•				
	32 点入力ユニット		1	P24	2	P24	
			3	N24	4	N24	
		19番ピン 1番ピン	5	IN31	6	IN15	
		7 THE	7		8		
			9	IN30 IN29	10	IN14 IN13	
		20番ピン 2番ピン	11	IN29 IN28	12	IN13 IN12	
			13	IN27	14	IN12 IN11	
			15	IN27	16	IN10	
			17	IN25	18	IN9	
			19	IN24	20	IN8	
		N# 0 1 5 5 10000 1000 1000 1000 1000 1000			20	1110	
		適合コネクタ : HIF3BA-20D-2.54	IR(ED-	2電機製)			
	CN I/O コネクタ						
	16 点入力 16 点出力ユニット	19番ピン 1番ピン	1	P24	2	P24	
		<u> </u>	3	N24	4	N24	
			5	OUT15	6	IN15	
		20番ピン 2番ピン	7	OUT14	8	IN14	
			9	OUT13	10	IN13	
			11	OUT12	12	IN12	
			13	OUT11	14	IN11	
			15	OUT10	16	IN10	
			17	OUT9	18	IN9	
			19	OUT8	20	IN8	
		適合コネクタ: HIF3BA-20D-2.54	IR(ヒロイ	セ電機製)			
(5)	I/O	⑦の LED 点灯切換えスイッチが	A側の間	寺			
	ステータス LED	IN0~IN7, IN16~IN23		りが ON の時点			
	32 点入力ユニット			りが OFF あるい	はオー	プンの時消灯	
		⑦の LED 点灯切換えスイッチが		-			
		IN8~IN15, IN24~IN31		hが ON の時点		-0t we I=	
				りが OFF あるい	いはオー	フンの時消灯	
	1/0	⑦の LED 点灯切換えスイッチが					
	ステータス LED	IN0~IN7 : 入力が ON (-	244 JUT		
	16 点入出力ユニット			まオープンの時	涓 切		
		OUT0~OUT7 : 出力が ON の時点灯					
		出力が OFF の時消灯 ⑦の LED 点灯切換えスイッチが B 側の時					
		IN8~IN15 : 入力が ON		-			
		入力が OFF あるいはオープンの時消灯					
		OUT8~OUT15 :出力が ON の時点灯					
		出力が OFF					
		Щ Л М. ОРР	ッパ 円	V1			



第4章 設定

本章では、各スイッチ類の設定方法を説明します。

4-1 スレーブアドレスの設定

本製品を含め、A-Link の通信ラインに接続する全ての A-Link スレーブは、スレーブアドレスを設定する必要があります。

(スレーブアドレスは 1(0x01)~63(0x3F)までの 10 進数で設定してください。)

1 台の本製品に対し 1 つのスレーブアドレスを占有します。(32 点入力、32 点出力ユニットは連続した 2 つのスレーブアドレスを占有します。)他の A-Link スレーブとスレーブアドレスが重複しないよう注意が必要です。(設定に際しては、2-1 スレーブアドレスの割付けを参照。)



注意

設定したスレーブアドレスが他の A-Link スレーブと重複した場合、壊れることはありませんが他の A-Link スレーブのスレーブアドレスを含め A-Link 通信が正常に動作しなくなりますので、設計時及び実際にスレーブアドレスを設定する時には、十分に注意するようお願いします。

設定手順

スレーブアドレスは、本製品上面のディップスイッチの 1~32 と書かれたところで設定します。 スレーブアドレスを 0 には設定しないでください。

設定方法は表 4-1 スレーブアドレス設定表を参照し、表のディップスイッチが 0 と書かれている場合スイッチを 0 側に設定し、1 と書かれている場合はスイッチを 1 側に設定してください。




表 4-1 スレーブアドレス設定表

		-	ディップ	゚スイッ	チ			ディップスイッチ						
スレーブアドレス	1	2	4	8	16	32	スレーブアドレス	1	2	4	8	16	32	
00 (0x00)	0	0	0	0	0	0	32 (0x20)	0	0	0	0	0	1	
01 (0x01)	1	0	0	0	0	0	33 (0x21)	1	0	0	0	0	1	
02 (0x02)	0	1	0	0	0	0	34 (0x22)	0	1	0	0	0	1	
03 (0x03)	1	1	0	0	0	0	35 (0x23)	1	1	0	0	0	1	
04 (0x04)	0	0	1	0	0	0	36 (0x24)	0	0	1	0	0	1	
05 (0x05)	1	0	1	0	0	0	37 (0x25)	1	0	1	0	0	1	
06 (0x06)	0	1	1	0	0	0	38 (0x26)	0	1	1	0	0	1	
07 (0x07)	1	1	1	0	0	0	39 (0x27)	1	1	1	0	0	1	
08 (0x08)	0	0	0	1	0	0	40 (0x28)	0	0	0	1	0	1	
09 (0x09)	1	0	0	1	0	0	41 (0x29)	1	0	0	1	0	1	
10 (0x0A)	0	1	0	1	0	0	42 (0x2A)	0	1	0	1	0	1	
11 (0x0B)	1	1	0	1	0	0	43 (0x2B)	1	1	0	1	0	1	
12 (0x0C)	0	0	1	1	0	0	44 (0x2C)	0	0	1	1	0	1	
13 (0x0D)	1	0	1	1	0	0	45 (0x2D)	1	0	1	1	0	1	
14 (0x0E)	0	1	1	1	0	0	46 (0x2E)	0	1	1	1	0	1	
15 (0x0F)	1	1	1	1	0	0	47 (0x2F)	1	1	1	1	0	1	
16 (0x10)	0	0	0	0	1	0	48 (0x30)	0	0	0	0	1	1	
17 (0x11)	1	0	0	0	1	0	49 (0x31)	1	0	0	0	1	1	
18 (0x12)	0	1	0	0	1	0	50 (0x32)	0	1	0	0	1	1	
19 (0x13)	1	1	0	0	1	0	51 (0x33)	1	1	0	0	1	1	
20 (0x14)	0	0	1	0	1	0	52 (0x34)	0	0	1	0	1	1	
21 (0x15)	1	0	1	0	1	0	53 (0x35)	1	0	1	0	1	1	
22 (0x16)	0	1	1	0	1	0	54 (0x36)	0	1	1	0	1	1	
23 (0x17)	1	1	1	0	1	0	55 (0x37)	1	1	1	0	1	1	
24 (0x18)	0	0	0	1	1	0	56 (0x38)	0	0	0	1	1	1	
25 (0x19)	1	0	0	1	1	0	57 (0x39)	1	0	0	1	1	1	
26 (0x1A)	0	1	0	1	1	0	58 (0x3A)	0	1	0	1	1	1	
27 (0x1B)	1	1	0	1	1	0	59 (0x3B)	1	1	0	1	1	1	
28 (0x1C)	0	0	1	1	1	0	60 (0x3C)	0	0	1	1	1	1	
29 (0x1D)	1	0	1	1	1	0	61 (0x3D)	1	0	1	1	1	1	
30 (0x1E)	0	1	1	1	1	0	62 (0x3E)	0	1	1	1	1	1	
31 (0x1F)	1	1	1	1	1	0	63 (0x3F)	1	1	1	1	1	1	


第5章 A-Link 通信データ

本章では、本製品の A-Link 通信データについて説明します。

5-1 DI/DO エリア

本製品のデジタル入出力は、それぞれ A-Link マスタ基板の DI/DO エリアを使用して制御を行います。 デジタル入力は、DI エリア内のスレーブアドレスに対応したワードに書込まれます。 デジタル出力は、DO エリア内のスレーブアドレスに対応したワードに、データを書込むことで出力されます。

5-2 デジタル入力ユニット






注意

〇印がついたものは、MIL コネクタで使用可能である I/O です。

5-3 デジタル入出力ユニット





注意

〇印がついたものは、MIL コネクタで使用可能である I/O です。

第6章 設置


本章では、本製品の取付け方法及び注意事項について説明します。

6-1 取付け場所

取付け場所について、以下の点にご注意願います。


設置条件	取付け上の注意				
制御盤内に取付ける場合	本製品の周辺部が、55℃以下となるように、制御盤の大きさ及び冷却				
利阿金内に取りいる場合	の方法を検討の上、設計してください				
 発熱体の近くに取付ける場合	設置制御盤は本製品の周辺部が、55℃以下となるように、発熱体から				
光熱体の近くに取りける場合	の幅射熱や、対流による温度上昇を避けるようにしてください				
 振動源の近くに取付ける場合	設置制御盤は振動が本製品に伝わらないよう、防振器具を本製品の取				
派到源の近くに取りいる場合	付け面に取付けてください				
腐食性ガスが侵入する場所に取	設置制御盤は腐食性ガスの侵入を防ぐ工夫をしてください				
付ける場合	すぐに影響は出ませんが、接触器関連の機器の故障原因になります				
その他	設置制御盤は高温・多湿の場所や、塵埃・鉄粉の多い雰囲気の場所に				
その他	は取付けないでください				

6-2 DINレールによる取付け




(1)取付け方法

- ①下図のように DIN レールに片側(DIN レール取付け用ロックのついてない方) をはめ込みます。
- ②カチッと音がするまで DIN レール取付け用ロックが付いている方を押込みます。




(2)取外し方法

- ①下図のようにマイナスドライバ等で DIN レール取付け用ロックを外側に引っ張ります。
- ②そのままロックの付いている方を浮かして外します。



6-3 ネジによる取付け

M4 セムスネジによる取付けが可能です。 ネジ締付けトルク: 0.6~1.08N·m(6.2~11kgf·cm)




第7章 接続

本章では、本製品とA-Link通信線及び、電源、負荷との接続を説明します。

7-1 A-Link 通信ライン


本製品は2線式半二重通信と4線式全二重通信の2種類があります。

(1) 2線式半二重通信の場合の配線



ケーブルの加工手順については「ALGO 省配線シリーズ通信ケーブル加工手順書(72AG10001*)」を参照してください。 ドキュメントの入手方法は営業窓口にご相談ください。

(2) 4線式全二重通信の場合の配線




ケーブルの加工手順については「ALGO 省配線シリーズ通信ケーブル加工手順書(72AG10001 *)」を参照してください。

ドキュメントの入手方法は営業窓口にご相談ください。

7-2 PNP タイプ入出力


7-2-1 電源及びフォトカプラ入力



※ 負荷への電源供給は合計で 2A までです。

負荷側には短絡保護機能が装備されていませんので電源入力端に、 短絡保護素子(ヒューズ、サーキットプロテクタ等)を外付けしてください。 又は、短絡保護機能付の電源を使用してください。


7-2-2 電源及び FET 出力



※ 負荷への電源供給は合計で 2A までとなっております。 FET 出力は 1 点あたり MAX100mA、但し合計 2A までとなっております。 負荷側には短絡保護機能が装備されていませんので電源入力端に、 短絡保護素子(ヒューズ、サーキットプロテクタ等)を外付けしてください。 又は、短絡保護機能付の電源を使用してください。

7-3 NPN タイプ入出力


7-3-3 電源及びフォトカプラ入力



※ 負荷への電源供給は合計で2Aまでです。

負荷側には短絡保護機能が装備されていませんので電源入力端に、 短絡保護素子(ヒューズ、サーキットプロテクタ等)を外付けしてください。 又は、短絡保護機能付の電源を使用してください。

7-3-4 電源及び FET 出力



※ 負荷への電源供給は合計で 2A までとなっております。 FET 出力は 1 点あたり MAX100mA、但し合計 2A までとなっております。 負荷側には短絡保護機能が装備されていませんので電源入力端に、 短絡保護素子(ヒューズ、サーキットプロテクタ等)を外付けしてください。 又は、短絡保護機能付の電源を使用してください。

第8章 トラブルシューティング

本章では、初歩的な問題点の簡単な解決法を説明します。


8-1 トラブルシューティング

症 状	チェック項目	処 置
電源が入らない	DC24V 電源ケーブルは、正しく接続されていま	正しく接続してください
(POWER が点灯しない)	すか?	
	DC24V 電源電圧は正常ですか?	DC24V 電源、ケーブルを調べてください
正しく通信しない	通信ケーブルは、正しく接続されていますか?	正しく接続してください
(COMM が点灯しない)		(7-1 A-Link 通信ライン参照)
	通信ラインの最後の A-Link スレーブに終端抵	最後の A-Link スレーブに終端抵抗を付
	抗を付けていますか?又は、終端抵抗が ON に	けてください
	なっていますか?	又は、終端抵抗を ON にしてください
	スレーブアドレスは正しく設定されていますか?	正しく設定してください
		(表 4-1 スレーブアドレス設定表参照)
	スレーブアドレスの重複は有りませんか?	重複しているスレーブアドレスを別のスレ
		ーブアドレスに設定してください
	4 線式全二重通信/2 線式半二重通信と	ディップスイッチを正しく設定してください
	6Mbps/12Mbps の設定がすべて上位システム	(3-1 の⑦ディップスイッチ参照)
	と同じ設定となっていますか?	
デジタル入力してもデータが変化しな	DC24V 電源電圧は正常ですか?	DC24V を供給してください
()		
	入力側の接続は正しいですか?	正しく接続してください
		(7-2 電源及びフォトカプラ入力参照)
	スレーブアドレスは正しく設定されていますか?	正しく設定してください
		(表 4-1 スレーブアドレス設定表参照)
	スレーブアドレスの重複は有りませんか?	重複しているスレーブアドレスを別のスレ
		ーブアドレスに設定してください
デジタル出力が出ない	DC24V 電源電圧は正常ですか?	DC24V を供給してください
	出力側の接続は正しいですか?	正しく接続してください
		(7-3 電源及び FET 出力参照)
	スレーブアドレスは正しく設定されていますか?	正しく設定してください
		(表 4-1 スレーブアドレス設定表参照)
	スレーブアドレスの重複は有りませんか?	重複しているスレーブアドレスを別のスレ
		ーブアドレスに設定してください

第9章 付録

9-1 品名、型式

型式の表し方を説明します。




品名型式一覧表

H117 727											
					仕	様					
品 名	型式	通信 -	モード	通信速度	蒦(Mbps)	入出	力点数	MIL コネクタ 入出力点数			
		全二重	半二重	6	12	IN	OUT	IN	OUT		
32 点入力ユニット(PNP)	ALEPW0P-0	0	0	0	0	32		16			
16 点入出力ユニット(PNP)	ALEPFFP-0	0	0	0	0	16	16	8	8		
32 点入力ユニット(NPN)	ALEPW0P-0	0	0	0	0	32		16			
16 点入出力ユニット(NPN)	ALEPFFP-0	0	0	0	0	16	16	8	8		

記載の型式は代表的な型式です。

バージョンアップなどで予告なく変更する場合がありますので、詳細は購入の際にご確認ください。

9-2 外形寸法図



9-3 コネクタ及びケーブル

梱包内容に記載されていないコネクタ・ケーブル類はお客様にてご準備ください。

(1) コネクタ

通信用コネクタ

メーカ:スチュワート製

型式 :940-SP-360808-A108

電源コネクタ

メーカ:住友 3M 製

型式:35505-6080-A00GF

入出力用コネクタ

メーカ: 住友 3M 製


型式:37104-***-000FL

(****は表 1-1 住友 3M コネクタ適合電線対応表参照)

- ※ 圧着工具はメーカ推奨の圧着工具を使用してください。
- (2) A-link 通信ケーブル

ケーブルは以下のものを推奨します。

メーカ : 伸光精線工業製型式 : ZHT262PS インピーダンス: 100 Ω



ケーブルの加工手順については「ALGO 省配線シリーズ通信ケーブル加工手順書(72AG10001*)」を参照してください。

ドキュメントの入手方法は営業窓口にご相談ください。

第10章 別売品

本製品に関する別売品を説明します。

型式や形状等は変更になる可能性がありますので、ご購入時は営業担当までお問合わせください。

10-1 モジュラー通信ケーブル

名 称	型式	備 考
モジュラー用通信ケーブル 0.2m	CMF-00200	
モジュラー用通信ケーブル 0.3m	CMF-00300	
モジュラー用通信ケーブル 0.5m	CMF-00500	
モジュラー用通信ケーブル 1m	CMF-01000	
モジュラー用通信ケーブル 2m	CMF-02000	
モジュラー用通信ケーブル 3m	CMF-03000	
モジュラー用通信ケーブル 4m	CMF-04000	
モジュラー用通信ケーブル 5m	CMF-05000	

10-2 終端抵抗

名 称	型式	備 考
終端抵抗	HLS-END	

このユーザーズマニュアルについて

- (1) 本書の内容の一部又は全部を当社からの事前の承諾を得ることなく、無断で複写、複製、掲載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容に関しては、製品改良の為、お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください。
- (3) 本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気付きのことがございましたらお手数ですが巻末記載の弊社までご連絡ください。その際、巻末記載の書籍番号も併せてお知らせください。

72EC20001C 72EC20001A 2021年 6月 第3版 2018年 1月 初版

/16 株式会社アルゴシステム

本社

〒587-0021 大阪府堺市美原区小平尾656番地

TEL(072)362-5067 FAX(072)362-4856

ホームページ http://www.algosystem.co.jp/