

■技術セミナー タイムスケジュール

1 日目

- 10:00～10:10 ご挨拶/日程説明
- 10:10～10:30 AI3 について
オールインワンコントローラの構成
- 10:30～14:00 AI-HMI について
AI-HMI とは
作画方法の知識と実演
- 12:00～13:00 昼休憩
- 14:00～16:00 AI-HMI と EtherCAT 接続
AI-PLC と AI-HMI の変数設定
EtherCAT との接続
- 16:00～16:30 よくある質問の紹介
- 16:30～17:00 質疑応答

2 日目

- 9:30～10:00 AI-PLC について
- 10:00～12:00 AI-PLC 開発環境の基礎知識
- 12:00～13:00 昼休憩
- 13:00～15:30 AI-PLC の実習
スタータキットを使って実習
- 15:30～16:00 質疑応答と終了ご挨拶

※技術セミナーのタイムスケジュールは、セミナー受講者の状況により変動する場合があります。